
0,50
∅20,20
90°
∅18
∅8,50
SCHNITT A-A
□100
A
A
15
13
8 +0,10 -0,30
70 +0,20 -0,20
70 +0,20 -0,20
1 X 45°