













SCHNITT A-A









SCHNITT B-B







SCHNITT C-C












SCHNITT D-D










SCHNITT E-E



$\varnothing 28$



SCHNITT F-F



4	213-VA-F Teil4	1
5	213-VA-F Teil5	1
6	213-VA-F Teil1	1
7	DIN 931 M10x20	1
8	DIN 965 M4x18	2

